

Termometr na podczerwień HAXE HW-F1



Model: HW-F1

Bezdotykowy termometr HW-F1, to urządzenie działające na podczerwień. Łatwy i szybki pomiar to duża zaleta zarówno w domowym, jak i publicznym środowisku. Termometr HW-F1 posiada dwa tryby pomiaru: ciała i obiektu (w tym temp. otoczenia). Szeroki zakres pomiarowy od 0°C do 93°C pozwala na zmierzenie temperatury powierzchni, posiłku, czy wody w kąpeli.

Łatwa obsługa

Nowoczesny, ergonomiczny kształt termometru sprawia, że wygodnie i pewnie leży w dłoni. Zmianę trybu ułatwia duże pokrętło, którym jest ramka wyświetlacza. Automatyczne wyłączenie po 30 sekundach pozwala oszczędzać energię i wydłużyć czas działania baterii. Pomiaru należy dokonać z odległości ok. 5 cm od czoła lub obiektu.

Czytelny wyświetlacz

Duży czarny ekran wyświetla wynik jasnymi, kontrastującymi liczbami. Dzięki

podświetleniu odczytanie wyniku możliwe jest nawet w ciemnym pomieszczeniu. Termometr sygnalizuje dokonanie pomiaru za pomocą krótkiej wibracji, kiedy pomiar wskazuje na gorączkę, wibracja jest podwójna. Wartość, od której rozpoczyna się alarmowanie (podwójna wibracje), można ustawić na dowolną wielkość w przedziale od 37,5°C do 38,5°C.

Dokładny i szybki

Termometr HW-F1 charakteryzuje się dokładnością na poziomie 0,2 °C, Dzięki pamięci 10 ostatnich pomiarów w prosty sposób można sprawdzić poprzednie pomiary oraz monitorować stan pacjenta w ciągu dnia. Wyniki można odczytać w skali Farenheita oraz Celsjusza. Błyskawiczny pomiar w ciągu 1 sekundy pozwoli na sprawdzenie temperatury u niecierpliwych dzieci lub u wielu pacjentów w krótkim czasie.

Dane techniczne

Wymiary

138 mm x 88 mm x 53 mm

Waga

136 g

Zakres pomiaru

ciała: 34,0°C - 43,0°C, obiektu: 0,0°C - 93,0°C

Dokładność pomiaru

+ - 0,3°C

Źródło zasilania

2x AAA baterie alkaliczne

Środowisko pracy

15°C ~ 40°C 95% RH 70 ~ 106 kPa

Środowisko przechowywania/transportu

-25°C ~ +55°C 95% RH 70 ~ 106 kPa